CE

ØYGARD
ME KNUSE STEIN

YTELSESERKLÆRING
NR 21001 CPR 11.03.2026

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen	**Grovt, knust tilslag til bruk i Asfalt**
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4	**Grovt tilslag 0/4, Øst** **Hol Pukkverk**
3.	Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren	**Tilslag for asfalt**
4.	Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5	**Oddvar Øygard as** **Torpovegen 622, 3579 Torpo**
5.	Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)	**Ikke relevant**
6.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse.	**System 2+**
7.	Harmonisert produktstandard:	**NS-EN 13043:2002+NA:2008**
8.	Teknisk kontrollorgan	**Kontrollrådet (1111)**

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	0/4
Gradering	G_A90, $G_{TC}20$
Kornform for grovt tilslag	FI20
Prosentandel knuste korn	C100/0
Finstoffinnhold	f_{10}
Korndensitet	2,67 Mg/m3
Vannabsorpsjon	0,5%
Motstand mot frysing og tining for grovt tilslag	F1
Motstand mot knusing for grovt tilslag - LA verdi	LA25
Motstand mot slitasje – Mde verdi	M_{de} 15
Motstand mot piggdekkslitasje - Kulemølleverdi	AN10
Farlige stoffer	Ingen kjente
Forenklet petrografisk beskrivelse	Knust fjell hovedsakelig middelskornet granitt/gneis. Kornformen er kantet kubisk, men stengelige og/eller flisige korn forekommer. Kornene har et tynt løstsittende siltbelegg. Kornflatene er friske og uforvitrede, ingen svake korn ble funnet

Angitte produkt er produsert og levert i samsvar med bestemmelsene angitt i standardens tillegg ZA.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Torpo, 11.03.2026

Stein Hefte, Kvalitetsleder.